

Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln zum Erfassungsjahr 2020 im QS-Verfahren Herzschrittmacherversorgung

Datum der Abgabe: 08.04.2021

| Modul | QI-ID | Beschreibung der Änderung | Begründung der Änderung |
|---------------|------------------------|---|---|
| 09n1-HSM-IMPL | 2190, 2191, 2194, 2195 | Der Name des Follow-up-Datensatzes wurde ab dem EJ 2020 geändert, sodass das jeweilige Erfassungsjahr nicht mehr im Namen enthalten ist. Die Jahreszahl wird deshalb an der entsprechenden Stelle aus der Rechenregel gestrichen. | Die Jahreszahl muss somit nicht mehr für jedes neue Erfassungsjahr angepasst werden, sodass sich der Pflegeaufwand und die Fehleranfälligkeit verringern. |
| 09n1-HSM-IMPL | 2190 | In der Formel des Follow-up-Indikators „Laufzeit des alten Herzschrittmacher-Aggregats unter 4 Jahren bei Ein- und Zweikammersystemen“ (ID | Die Formel wurde angepasst, da der QI als Sentinel-Event-Indikator ausgewertet wird. Die Formel des QI ist somit konsistent zur QIDB 2019, d. h., es erfolgt keine Änderung im Vergleich zum Vorjahr. |

| | | | |
|---------------|------|---|--|
| | | 2190) wurde die Berechnung von Rate zu Sentinel Event geändert. | |
| 09n1-HSM-IMPL | 2194 | Implantationen eines Leadless Pacemaker werden aus der Grundgesamtheit des Follow-up-Indikators „Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres“ (ID 2194) ausgeschlossen. | Leadless Pacemaker werden im Modul <i>Herzschrittmacher-Implantation</i> ab dem EJ 2019 erfasst, im Modul <i>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</i> jedoch erst ab dem EJ 2020. In die Grundgesamtheit des QI gehen die Implantationen aus dem EJ 2019 ein, während als beobachtete Ereignisse Folgeeingriffe aus den EJ 2019 und 2020 in den Zähler eingehen können. Implantationen eines Leadless Pacemaker werden deshalb aus der Grundgesamtheit ausgeschlossen, da bei diesen Fällen nicht für den gesamten Follow-up-Zeitraum von einem Jahr geprüft werden könnte, ob Folgeeingriffe aufgetreten sind. |
| 09n1-HSM-IMPL | 2195 | Implantationen eines Leadless Pacemaker werden aus der Grundgesamtheit des Follow-up-Indikators „Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres“ (ID 2195) ausgeschlossen. | Leadless Pacemaker werden im Modul <i>Herzschrittmacher-Implantation</i> ab dem EJ 2019 erfasst, im Modul <i>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation</i> jedoch erst ab dem EJ 2020. In die Grundgesamtheit des QI gehen die Implantationen aus dem EJ 2019 ein, während als beobachtete Ereignisse Folgeeingriffe aus den EJ 2019 und 2020 in den Zähler eingehen können. Implantationen eines Leadless Pacemaker werden deshalb aus der Grundgesamtheit ausgeschlossen, da bei diesen Fällen nicht für den gesamten Follow-up-Zeitraum von einem Jahr geprüft werden könnte, ob Folgeeingriffe aufgetreten sind. |